

ТОО "Дугалак Азия", Республика Казахстан, 050067 г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. «Таужолы» СТ «Самал АДК», дом15. Тел.моб.: +7 705 634 1414 E-mail: dugalak.kz@yandex.ru БИН: 170640021710

НЕНАСЫЩЕННЫЕ ПОЛИЭФИРНЫЕ СМОЛЫ / ДУГАПОЛ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ И БЕСПРЕРЫВНАЯ НАМОТКА

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

Смола ДУГАПОЛ ПА-600 С

ОПИСАНИЕ

Смола ДУГАПОЛ ПА-600 С – нетиксотропированная, предускоренная, среднереактивная модифицированная ненасыщенная полиэфирная смола на основе ортофталевой кислоты и полиэтилентерефталата. Имеет высокие показатели физико-механических характеристик.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Производство стеклопластиковых труб и емкостей беспрерывным и периодическим методом намотки. Возможен ввод кварца в систему.

Работать со смолой при комнатной температуре с использованием инициатора МЕКП.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СМОЛЫ ПРИ ПОСТАВКЕ

Свойства	Ед.изм.	Показатель	Метод контроля
Внешний вид	Жидкость от темно-зеленого до голубого цвета без посторонних включений		По п. 4.2 ТУ
Массовая доля нелетучих веществ	%	60 <u>+</u> 2	ГОСТ Р 52487 и п.4.4 ТУ
Динамическая вязкость по Брукфилду при t23°C: скорость 12, шпиндель 2.	мПа*с	350-450	ГОСТ 25271-93
Время желатинизации при t20°C: 2% МЕКП (50%).	мин.	30-35	ГОСТ 22181 и п.4.5 ТУ
Кислотное число	мг КОН/г	20-30	ГОСТ 23955 (метод А)
Тиксотропный индекс		2,5 – 3,0	ISO 2555
Плотность при t20°C	г/см3	1,1 <u>+</u> 0,05	ГОСТ 18329 и п.4.3 ТУ
Температура вспышки	°C	31	ISO 3679
Температура экзотермического пика при t20°C	°C	130-150	

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

Двугорлые металлические бочки по 220кг. (нетто). Полиэтиленовые кубы по 1100кг. (нетто).

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения 3 месяца со дня изготовления.

Хранить в оригинальной упаковке в закрытом помещении при температуре не более t25°C. При повышении температуры выше t25°C, гарантийный срок материала уменьшается.

Хранить в 100% светонепроницаемой таре. Исключить попадание прямых солнечных лучей. Перед применением хорошо перемешать.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Беречь от любых возможных источников воспламенения, направленного тепла, чрезмерного нагревания, попадания искр, статического электричества, воздействия открытого огня и т.п. Строго запрещается курить рядом с местом хранения материалов!

Хранить отдельно от растворителей, кислот, пероксидов, солей металлов и прочих окисляющих химических веществ.